



Informe del estado general de la red APEP y su atención ante la crisis

ASOCIACIÓN DE PROMOCIÓN
DE LA EDUCACIÓN POPULAR

Muestra: 101 reportes de centros a nivel nacional

101

Centros
reportados

30

Con
afectaciones

71

Sin
daños

13 de Julio de 2026

71 Centros sin daños

30 Centros con afectaciones

Desglose de afectaciones

⚠ Daño grave / colapso (1 centro)

CTAPEP San José del Ávila

⚠ Daños moderados (7 centros)

Santa María Goretti · María Eva de Liscano · Dr. José Cecilio Montilla · CT. San Francisco Javier · San Francisco de Sales · CTN. Padre Mariano Navascués · entre otros

Daños leves (22 centros)

22 centros con daños menores documentados con evidencias fotográficas.

Situación de la comunidad escolar

Se reportan fallecimientos en Distrito Capital y Miranda (estudiantes y familiares) como consecuencia del evento sísmico.

Diagnóstico nacional de servicios públicos

Electricidad

80 operativos
20 intermitentes
1 suspendido

Agua potable

76 operativos
23 intermitentes
2 suspendidos

Observación

Aragua (Girardot)
con servicios
intermitentes

Estatus operativo de las sedes

48 Operan parcialmente

35 Actividades suspendidas

16 Operativos con normalidad

Detalle de Centros Afectados

Clasificación por nivel de daño con evidencias fotográficas

DAÑO GRAVE / COLAPSO (1 centro)

CTAPEP San José del Ávila (Distrito Capital)


Desplome parcial. Centro inhabitable. Requiere reconstrucción total.



DAÑOS MODERADOS (7 centros)

Santa María Goretti (Miranda, Munc. Zamora)

Daños severos en paredes y columnas principales.




María Eva de Liscano (Yaracuy, Munc. San Felipe)

Grietas profundas en muros de carga.



Dr. José Cecilio Montilla (Guárico, Munc. Mellado)

Fisuras en vigas y desprendimiento parcial de techo.



San Francisco Javier (Distrito Capital), U.E. San Francisco de Sales (Distrito Capital) y el Padre Mariano Navascués (Lara)

Registran grietas profundas en paredes, roturas generalizadas de vidrios y daños en los bloques sanitarios.

Daños Leves (22 centros)

Centros con daños menores documentados con evidencias fotográficas

CAPEP Dr. José Casanova Godoy (Aragua, Santiago Mariño)

Presenta agrietamiento leve focalizado en el área del salón de la sierra.





CEP APEP La Candelaria (Aragua, Santiago Mariño)

Reportado dentro de la categoría sin daños mayores remanentes en su estructura principal.





Centro Taller Nuestra Señora de Guadalupe (Carabobo, Valencia)

El equipo directivo cargó dos reportes continuos evidenciando la presencia generalizada de grietas leves y fisuras superficiales en las zonas comunes.



CAPEP "San Rafael" (Carabobo, Bejuma)

Registra pequeñas grietas en diversas paredes internas, sumado a una inclinación más pronunciada de la pared trasera correspondiente a la cerca perimetral.




CTN Monseñor Linares (Cojedes, Lima Blanco)

Reporta de manera crítica una separación o abertura visible de 4 a 5 mm en la pared del bloque sanitario, acompañada de desprendimiento de friso y múltiples grietas superficiales distribuidas en el centro.




Taller APEP La Vega (Distrito Capital, Libertador)

Registra paredes y pisos agrietados, rotura de vidrios en los ventanales y el desplazamiento físico de los tanques plásticos de almacenamiento de agua fuera de sus bases.




El Carmelo (Distrito Capital, Libertador)

Reporta afectación superficial limitada estrictamente a la caída de friso en paredes de pasillos.



Centro Taller Nuclearizado "Jesús es Señor" (Guárico, Pedro Zaraza)

Reporta desprendimiento menor de acabados y acumulación de residuos provenientes de las pequeñas fisuras en paredes.



CP APEP Jesús Obrero (Distrito Capital, Libertador)

Presenta afectaciones leves concentradas en el muro perimetral, desprendimiento de frisos en paredes internas y externas, desniveles en pasarelas/puentes y fisuras en el piso del laboratorio.

CT Corazón De Jesús (Lara, Iribarren)

Reporta de forma reiterada a través de tres evaluaciones de inspección la presencia de grietas leves en la oficina de Dirección, el baño de las niñas y en dos de sus áreas de talleres técnicos.

CTN San Juan Eudes (Mérida, Sucre)

Presenta grietas leves en diversas paredes de bloques, así como una pequeña ampliación o extensión de una fisura preexistente en una sección de construcción tradicional (pared de tapia).




CTN Jesús de Nazareth (Mérida, Arzobispo Chacón)

Afectación mínima que consta de una sola grieta superficial ubicada en la pared interna del cafetín.

CTN Virgen de Candelaria 1403 (Mérida, Libertador)

Registra grietas parciales focalizadas en el área de los baños con desprendimiento de piezas de cerámica. Se detalla la presencia de una grieta longitudinal pero sin compromiso de caída de material estructural.



U.E.C. Parroquial Sagrado Corazón de Jesús (Miranda, Chacao)

Las dos evaluaciones institucionales de esta sede confirman la aparición de grietas y fisuras en las aulas de clases, desprendimiento de mampostería y caída de baldosas/cerámicas de las paredes.

Monseñor Pío Bello Ricardo (Miranda, Urdaneta)

Presenta agrietamiento superficial visible en una sección específica de la pared externa posterior.



Centro Taller Nuclearizado La Resurrección (Miranda, Zamora)

Reporta el levantamiento de friso en algunas paredes y el desnivel de los marcos en varias de las puertas de acceso a los talleres.

C.T.N. Divina Misericordia (Cojedes, Anzoátegui)

Presenta fisuras leves en las paredes perimetrales externas, en las aulas de clase y de forma interna en el área de los baños.



Respuesta Solidaria y Alianzas

Participación activa de organizaciones en la respuesta al evento sísmico

Alianzas y participación

Cáritas

Apoyo humanitario y distribución de suministros a comunidades afectadas.

Parroquias

Coordinación local para identificar necesidades y canalizar ayuda.

Diócesis locales

Articulación institucional y acompañamiento pastoral a las comunidades.

Centros habilitados como puntos de acopio o resguardo de suministros

Cuadro de Necesidades Urgentes

Evaluación técnica

Inspección por Bomberos y Protección Civil para determinar seguridad de las sedes.


Suministros básicos

Provisión de agua potable y alimentos para las comunidades escolares afectadas.

Acompañamiento psicosocial

Atención emocional y apoyo psicológico a estudiantes, familias y personal docente.

Resumen de estatus operativo



Inversión Social y Cooperación Estratégica

"Reconstruyamos los Espacios de la Educación Popular"

La red APEP constituye un tejido educativo y social que atiende a miles de personas en todo el territorio nacional. Tras el evento sísmico, 30 sedes requieren intervención inmediata para garantizar la continuidad de los servicios educativos y comunitarios. La inversión en estos espacios no es solo una reparación física: es la reconstrucción del tejido social y la esperanza de las comunidades.

Mapa de Inversión y Prioridades

Nivel Crítico: Reconstrucción

Centros con daño grave que requieren reconstrucción total o parcial.

- CTAPEP San José del Ávila (Distrito Capital) - Desplome parcial.
- Santa María Goretti - Daños severos.
- María Eva de Liscano - Compromiso mayor.

Nivel Intermedio: Reparaciones y Seguridad Operativa

22 centros con daños leves a moderados que requieren reparaciones para garantizar la seguridad operativa. Incluye:

- Reparación de grietas y fisuras en paredes y techos.
- Reposición de elementos desprendidos.
- Impermeabilización y sellado de filtraciones.

Nivel de Equipamiento y Continuidad Tecnológica

23 centros que necesitan dotación de equipos y servicios para garantizar la continuidad educativa:

- Plantas eléctricas de respaldo
- Sistemas de almacenamiento y distribución de agua
- Conectividad y equipos tecnológicos
- Mobiliario y material didáctico de reposición

Estatus de Centros para Contingencias

30

Centros seguros
para albergar personas

50

Solo para resguardo
de suministros

20

Centros no seguros
para contingencias

Donación

Súmate como aliado del desarrollo de los Centros APEP

"Reconstruyamos los Espacios de la Educación Popular"

30 sedes APEP requieren intervención económica o técnica inmediata. Tu aporte permite reconstruir espacios educativos que transforman vidas en comunidades vulnerables de todo el país.

Modalidades de Cooperación

Adopción de un Centro

Financiamiento integral de una sede: infraestructura, equipamiento y operatividad. Ideal para empresas, fundaciones u organizaciones internacionales.

Fondo de Contingencia de Infraestructura

Aportes económicos destinados a materiales de construcción y mano de obra calificada para la reparación de las sedes afectadas.

Alianzas de Inspección y Asistencia Técnica

Colaboración con universidades o firmas de ingeniería para evaluación estructural, diseño de reforzamiento y supervisión de obras.

Datos Bancarios para Donaciones

Nacional

Titular: APEP
RIF: J-009097251
Banco: Banesco
Cuenta corriente: 0134-0120-9112-0301-4445

Internacional

Titular: APEP Asociación de Promoción de la Educación Popular APEP
Banco: BANK IM BISTUM ESSEN Eg
No. de Cuenta: IBAN DE42360602951002936018
Dirección del Banco: Gildehofstr. 2 45127 Essen
Dirección: Edificio APEP, Sector UD-5, Urb. La Hacienda - Caricuao

Para más información o coordinar tu aporte, contáctanos:

Correo: andrade1705@gmail.com

Teléfono: (0412) 308.22.79

Cada aporte reconstruye un espacio de esperanza.
Juntos garantizamos el futuro de la educación popular.